

АКТ

Маргине

осмотра электроустановки жилого дома по адресу:
г. Вологда, ул. Молодежная, д. № 1^а

Электромонтер АО «Вологдаоблэнерго» службы ВДС

[Signature]
подпись

Шевцов
Ф.И.О.

«23» 01 2017 г.

произвел осмотр электроустановки жилого дома для определения состояния электрооборудования.

ВРУ (состояние):

замечаний нет

этажные щиты (состояние):

замечаний нет

магистральные линии и коробки в подвале (состояние):

✓

освещение МОП (лестничные клетки, подвал, чердак, дворовое освещение) (состояние):

замечаний нет.

Замена перегоревших и отсутствующих ламп произведена. Мощность ламп соответствует мощности и типу светильника.

Заключение по результатам осмотра (нужное подчеркнуть):

- требуется текущий ремонт, не соответствует ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, ППБ и другим НТД: все электрооборудование, ВРУ, магистральные линии, МОП, подвальное освещение, этажные щиты;
- допускается дальнейшая эксплуатация электрооборудования;
- другое _____

① ② ③ ④ ⑤ — оценка текущего состояния электрооборудования жилого дома.

Мастер АО «Вологдаоблэнерго» службы ВДС:

[Signature]
подпись

Анжел
Ф.И.О.

Представитель УК, ТСЖ, ЖСК и др.

ООО «Алесь»

[Signature]
подпись

Танкин Г.В.
Ф.И.О.

наименование организации

должность

подпись

Ф.И.О.

Акт выписан в 2-х экземплярах (1 экз. — в УК, 2-й экз. — в сл. ВДС)

АКТ

осмотра электроустановки жилого дома по адресу:

г. Вологда, ул. Марфино Сосновое, д. № 5, 4, 8, 3

Электромонтер АО «Вологдаоблэнерго» службы ВДС

[Signature]
подпись

Орехов
Ф.И.О.

«23» сентября 20 12 г.

произвел осмотр электроустановки жилого дома для определения состояния электрооборудования.

ВРУ (состояние): заменяется

этажные щиты (состояние): заменяется

магистральные линии и коробки в подвале (состояние): ---

освещение МОП (лестничные клетки, подвал, чердак, дворовое освещение) (состояние): заменяется

Замена перегоревших и отсутствующих ламп произведена. Мощность ламп соответствует мощности и типу светильника.

Заключение по результатам осмотра (нужное подчеркнуть):

- требуется текущий ремонт, не соответствует ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, ППБ и другим НТД: все электрооборудование, ВРУ, магистральные линии, МОП, подвальное освещение, этажные щиты;
- допускается дальнейшая эксплуатация электрооборудования;
- другое _____

① ② ③ ④ ⑤ — оценка текущего состояния электрооборудования жилого дома.

Мастер АО «Вологдаоблэнерго» службы ВДС:

[Signature]
подпись

Ашур
Ф.И.О.

Представитель УК, ТСЖ, ЖСК и др.

ООО «Апрель»

[Signature]
подпись

Евдоким Т.В.
Ф.И.О.

наименование организации

должность

подпись

Ф.И.О.

Акт выписан в 2-х экземплярах (1 экз. — в УК, 2-й экз. — в сл. ВДС)

АКТ

Мерзанин

осмотра электроустановки жилого дома по адресу:

г. Вологда, ул. Октябрьская, д. № 1

Электромонтер АО «Вологдаоблэнерго» службы ВДС

[Signature]
подпись

Шваров
Ф.И.О.

«13» 01 2017 г.

произвел осмотр электроустановки жилого дома для определения состояния электрооборудования.

ВРУ (состояние): замечаний нет

этажные щиты (состояние): замечаний нет

магистральные линии и коробки в подвале (состояние): —

освещение МОП (лестничные клетки, подвал, чердак, дворовое освещение) (состояние): замечаний нет

Замена перегоревших и отсутствующих ламп произведена. Мощность ламп соответствует мощности и типу светильника.

Вывод по результатам осмотра (нужное подчеркнуть):

- требуется текущий ремонт, не соответствует ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, ППБ и другим НТД: все электрооборудование, ВРУ, магистральные линии, МОП, подвальное освещение, этажные щиты;
- допускается дальнейшая эксплуатация электрооборудования;
- другое —

① ② ③ ④ ⑤ — оценка текущего состояния электрооборудования жилого дома.

Мастер АО «Вологдаоблэнерго» службы ВДС:

[Signature]
подпись

Евсеев
Ф.И.О.

Представитель УК, ТСЖ, ЖСК и др.

ООО Аядель
наименование организации

должность

[Signature]
подпись

Евдоким Г.В.
Ф.И.О.

Акт выписан в 2-х экземплярах (1 экз. — в УК, 2-й экз. — в сл. ВДС)

АКТ

Маргарино

осмотра электроустановки жилого дома по адресу:
г. Вологда, ул. Верещагина, д. № 4,6

Электромонтер АО «Вологдаоблэнерго» службы ВДС

[Signature]
подпись

Швецов
Ф.И.О.

«23» Инваря 2017 г.

произвел осмотр электроустановки жилого дома для определения состояния электрооборудования.

ВРУ (состояние): замечаний нет

этажные щиты (состояние): замечаний нет

магистральные линии и коробки в подвале (состояние): —

освещение МОП (лестничные клетки, подвал, чердак, дворовое освещение) (состояние): замечаний нет

Замена перегоревших и отсутствующих ламп произведена. Мощность ламп соответствует мощности и типу светильника.
аключение по результатам осмотра (нужное подчеркнуть):

- требуется текущий ремонт, не соответствует ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, ППБ и другим НТД: все электрооборудование, ВРУ, магистральные линии, МОП, подвальное освещение, этажные щиты;
- допускается дальнейшая эксплуатация электрооборудования;
- другое _____

① ② ③ ④ ⑤ — оценка текущего состояния электрооборудования жилого дома.

Мастер АО «Вологдаоблэнерго» службы ВДС:

[Signature]
подпись

Швецов
Ф.И.О.

Представитель УК, ТСЖ, ЖСК и др.

ООО Дельта

[Signature]
подпись

Енкин Г.В.
Ф.И.О.

наименование организации

должность

подпись

Ф.И.О.

Акт выписан в 2-х экземплярах (1 экз. — в УК, 2-й экз. — в сл. ВДС)